

1. függelék a 18/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ
ÉPÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|---------------|
| 1 | 246 | Hősök tere 2. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Római katolikus plébánia

Az udvari szárny 1746-ban, az utcai beforduló szárny a 19. sz. első felében épült.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|------------|
| 2 | 256/1 | Hősök tere |


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Hősi emlékmű

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az emlékmű állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|------------|
| 3 | 256/1 | Hősök tere |


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

II. világháborús emlékmű

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az emlékmű állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|---------------|
| 4 | 736 | Szabadság tér |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

I. világháborús emlékmű.

A szobrot 1926-ban leplezték le, alkotója Betlen Gyula.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az emlékmű állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|-----|
| 5 | 1554 | |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

I. világháborús emlékmű Kiskovácsi

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az emlékmű állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| AZONOSÍTÓ | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|-----------|----------------|------------|
| 6 | 272 | Ósi út 22. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Volt iskola a 19. század első feléből.

Az épület szerkezetei és tömege még eredeti. Nyílásait átalakították, tetőhéjalását helyenként jellegtelen rombuszpalára cserélték.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Épülettörténeti kutatást, falkutatást követően funkcióváltás és szakszerű felújítás javasolt.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|--------------------------------------|
| 7 | 1765/25 | Peremarton-Gyártelep, Szegfű utca |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Magyarok Nagyasszonya templom. Építése 1930 körül.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|--------|
| 8 | 695 | Ősi út |


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Szent Flórián szobor 18. sz. második fele

KORREKCIÓS JAVASLAT

A szobor állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|------------------------------|
| 9 | 667/3 | Szőlő dűlő- Malom utca sarok |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Útszéli kereszt 1895

KORREKCIÓS JAVASLAT

A kereszt állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|----------------------|
| 10 | 1516 | Kossuth Lajos u. 77. |


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Nepomuki Szent János szobor 18. sz. második fele

KORREKCIÓS JAVASLAT

A szobor állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| AZONOSÍTÓ | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| 11 | 164/5 | Csokonai Vitéz Mihály utca 2. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Gabonataroló épület a 19. század első feléből.

Az épület szerkezetei, tömege és nyílásainak többsége még eredeti. Tetőhéjalását jellegtelen hullámpalára cserélték.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Épülettörténeti kutatást, falkutatást követően funkcióváltás és szakszerű felújítás javasolt.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|------------------|
| 12 | 1007 | Veszprémi út 30. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Zsidó temető

KORREKCIÓS JAVASLAT

A temetőt a kegyeleti előírásoknak megfelelően rendezni kell. A temető kerítést át kell építeni, a temetőt zárhatóvá kell tenni.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|-----------------------|
| 13 | 733/2 | Rákóczi Ferenc u. 24. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Lakóház a 18. sz. végéről, 19. sz. elejéről eredeti szerkezetekkel és nyílásokkal. A tetőhéjalás jellegtelen rombuszpala. A Flórián szoborral együtt védett együttesként kell kezelni.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épületet és kerítését szakszerű építéstörténeti és falkutatást követően fel kell újítani.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|---------------|
| 14 | 948 | Kálvin tér 1. |


LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Református gyülekezeti ház az 1930-as évekből.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| AZONOSÍTÓ | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|-----------|----------------|-------------------|
| 15 | 281 | Szabadság tér 15. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Volt iskolaépület a 19. század elejéről

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület következő felújításakor építéstörténeti kutatást, falkutatást követően az eredeti homlokzati nyílásokat vissza kell állítani.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|-----------------|
| 16 | 748/4 | Kisfaludy u. 7. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Iskolaépület az 1930-as évekből.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|---------------------|
| 17 | 811/4 | Kossuth Lajos u. 49 |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Népi lakóház klasszicista

A szépen megmaradt tömeg, szerkezetek, anyaghasználat a kerítéssel együtt védelemre érdemes.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az épület állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|------------|
| 18 | 0125/8 | Vasút utca |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Vasútállomás az 1900-as évekből. A vasútvonalat a Győr-Veszprém-Dombóvári HÉV vasúttársaság építette. A minisztérium 1895 márciusában adta ki a vasútvonal építési engedélyét az „engedményes” uraknak, Széll Kálmánnak és Getto Frigyesnek. A teljes vonal Győr-Veszprém-Lepsény-Dombóvár között épült. A vasútvonal teljes hossza 198,72 km. 1895 május végéig a földmunkák teljes hosszának 30%-a, a hidak, átereszek, őrházak 15%-a készült el. 2007. március 3-án közlekedett utoljára személyvonat ezen a megállóhelyen, azóta (ideiglenesen?) szünetel a személyszállítás a vasútvonalon, ami egyébként már eltűnt a MÁV menetrendjéből is. Az épületet többször átalakították, bővítették.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az eredeti állapot visszaállítására törekedve a kortörténeti emléket helyre kell állítani.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|-----------------------------|
| 19 | 383 | Mező Imre u. - Ősi út sarok |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Útszéli kereszt az I. világháborúban elesett hősök emlékére 1923

KORREKCIÓS JAVASLAT

A kereszt állagmegóvását folyamatosan biztosítani kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|------------|
| 20 | 662/3 | Malom utca |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Hegedűs (Kis) malom a 18. sz. második feléből többször átépítve.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Építéstörténeti kutatást, falkutatást követően a környezetével együtt rehabilitálni kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|----------------------|
| 21 | 06/185 | Peremarton-Gyártelep |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Peremarton-Gyártelep víztorony
Az iparterület meghatározó, karakteres építménye.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az építmény állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodni kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|---------------------------------------|
| 22 | 1774 | Peremarton-Gyártelep, Tulipán utca |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Peremarton-Gyártelep volt hősi emlékmű

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az építményt fel kell újítani a közterület rekonstrukció keretén belül a környezetének rendezésével együtt.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|------------------------------------|
| 23 | 1771 | Peremarton-Gyártelep, Tulipán utca |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

kapuépítmény, az egykori zárt gyártelepi lakótelep bejáratí kapuja

KORREKCIÓS JAVASLAT

Az építmény állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodni kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ



| SORSZÁM | HELYRAJZI SZÁM | CÍM |
|---------|----------------|--------------------|
| 24 | 1534/1 | Kiskovácsi utca 3. |

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

Vízimalom a 18. sz. második feléből többször átépítve.

KORREKCIÓS JAVASLAT

Építéstörténeti kutatást, falkutatást követően a környezetével együtt rehabilitálni kell.

FOTÓ, HELYSZÍNRAJZ

▪

